

Topferkennung Waben

EKWE 320 W/S

Bei Fehlfunktionen der Topferkennung liegt die Fehlerursache häufig im Verbindungskabel für Topferkennung von der Steuerwabe zur Heizwabe.

Die Crimpung der AMP Steckers an der Heizzone ist zu überprüfen bzw. nachzupressen.

In Zukunft werden diese Verbindungen nicht mehr gepresst, sondern verschweißt.