

Bearbeitung: Dieter Rutz  
Datum: 17.01.2013

Telefon: (0209) 401 733  
Fax: (0209) 401 743



### EKDG 6550.0 Combi Steamer - Fehler 10 *EKDG 6550.0 Combi Steamer - Error 10*

Fehler 10 => Gargutsensor defekt oder Anschlüsse fehlerhaft (weiße Ader an Terminal „A“ und schwarze Ader an terminal „B“, wie auf den Fotos dargestellt)

*Error 10 => Food probe damaged or that the connecting wires are switched (white wire must connect to terminal "A" and black wire to terminal "B", see photos).*

Fehlercode <i>Error code</i>	Beschreibung <i>Description</i>
Err 1	Fehler Drucksensor - <i>Pressure Sensor Error</i>
Err 2	Fehler Innenraumtemperaturfühler - <i>Cavity Temperature Sensor Error</i>
Err 3	Fehler Boilertemperatursensor - <i>Boiler Temperature Sensor Error</i>
Err 4	Fehler Boilerheizung - <i>Boiler Heater Error</i>
Err 5	nicht besetzt (reserviert NIVEAU) - <i>Not in use (LEVEL reserved)</i>
Err 6	Fehler Wasserpumpe - <i>Water Pump Error</i>
Err 7	Fehler Boiler überhitzt - <i>Boiler Over-Heating Error</i>
Err 8	Fehler Zu hohe PCB Temperatur - <i>PCB temperature Overheating Error</i>
Err 9	Fehler Flash Speicher (EEPROM Emulation) <i>Memory Flash Error (EEPROM emulation)</i>
Err 10	Fehler Garguttemperaturfühler - <i>Meat probe Error</i>

