

## EDIP 939.1 E und EDIP 639.1 E Halogenlampenwechsel nicht möglich

Bei den oben genannten Geräten ist der Halogenlampenwechsel wie in der Bedienungsanleitung beschrieben für den Kunden nicht möglich.

Die Ursache ist ein falsch konstruiertes Blech. Dieses Blech muss durch ein anderes Blech mit den jeweiligen Ersatzteilnummern ersetzt werden:

**EDIP 639.1E    531886**

**EDIP 939.1E    531887**

