

Bearbeitung: Dieter Rutz  
Datum: 09.05.2011

Telefon: (0209) 401 733  
Fax: (0209) 401 743



## Veränderte Dachbrause

### *Betroffene Modelle*

IG4407.0GE  
IGV4408.2

Ab sofort rotiert die Dachbrause nicht mehr, sondern ist feststehend angebracht.

