

Datum: 15.08.2014

Bearbeitung: Dieter Rutz
E-Mail: dieter.rutz@kueppersbusch.de

Telefon: +49 (0)209 401-733
Fax: +49 (0)209 401-743


Ablaufpumpe blockiert

Beschreibung

Die Ablaufpumpen des Herstellers Leili, die vor dem 24.05.2013 hergestellt wurden, können (zeitweise) blockieren.

Abhilfe

1. Sehen Sie nach, welche Pumpe eingebaut ist. Vergleichen Sie hierzu die auf dem Typenschild angegebenen Daten mit den unten aufgeführten Angaben. Neuere Pumpen besitzen außerdem einen Stützwinkel.



2. Ersetzen Sie eine alte Ablaufpumpe mit einer neuen Ablaufpumpe, die nach dem 24.05.2013 hergestellt wurde (und einen Stützwinkel besitzt).

Versuchen Sie nicht die Blockade bei der alten Ablaufpumpe zu lösen (da der Fehler dadurch nicht behoben werden kann), sondern ersetzen Sie die Pumpe durch eine neue. Die Ersatzteil-Nummer für das entsprechende Modell finden Sie in der jeweiligen Ersatzteilliste.

Betroffene Modelle

Die Änderung betrifft alle PNCs.