

Redacción: N. Kirchmair
Fecha: 11.10.2006

Tlfo: (0209) 401 718
Fax: (0209) 401 743



Reconocimiento de recipientes - Hexágonos

EKWE 320 W/S

En caso de disfunciones en el reconocimiento de recipientes, la causa del fallo viene dada frecuentemente por el cable de conexión para el reconocimiento de recipientes que va del hexágono de mando al hexágono de cocción.

Hay que comprobar o reapretar el engarzado de la clavija AMP a la zona de calentamiento.

En el futuro, esta conexión ya no se realizará mediante presión, sino mediante soldadura.