

## Problèmes d'allumage zones de cuisson

### GM 630.0 (platine plaque d'âtre émail ou inox) concernant GEH et KEH

En cas de problèmes d'allumage des brûleurs sur les platines des plaques d'âtres mentionnées ci-dessus, procéder de la manière suivante :



Une fois les 3 vis de fixation des brûleurs serrées, les dévisser de  $\frac{1}{4}$  à  $\frac{1}{2}$  tour.

Ceci permet, dans certain cas, de modifier la position du brûleur et de supprimer ainsi le problème d'allumage.