

Responsable: U. Laarmann
Date: 07.03.2007

Tel.: (0209) 401 732
Fax: (0209) 401 743



EDIP 939.1 E et EDIP 639.1 E Changement impossible de la lampe halogène

Pour les appareils mentionnés ci-dessus, le changement des lampes halogènes suivant la description du manuel d'utilisation est impossible pour le client.

La cause : une tôle mal construite. Cette tôle doit être remplacée par une autre tôle et les références de pièce détachée correspondantes :

EDIP 639.1E 531886

EDIP 939.1E 531887

