Rédaction: Uwe Laarmann Tél.: (0209) 401 732 Date: 03.07.2008 Fax: (0209) 401 743



KD 9475.0 GE-91 Touch-Control réf. pièce dét. 530397

En remplaçant le Touch-Control, le capot doit impérativement être séparé du secteur.

Ne rétablir la mise sous tension que lorsque le Touch-Control est correctement monté.

Ce point est impérativement à respecter, car le Touch-Control se calibre lui-même au moment de sa première mise sous tension.

Si ce premier calibrage a lieu avant que le Touch-Control ne soit installé correctement, par la suite, une fois correctement monté, le Touch-Control ne fonctionnerait plus ou pas correctement.

