

EDIP 939.1 E e EDIP 639.1 E

Impossibilità di sostituzione della lampada alogena

Sugli apparecchi sopra indicati non è possibile la sostituzione della lampada alogena per il cliente come descritto nelle istruzioni per l'uso.

La causa di ciò è una lamiera costruita in modo errato. Questa lamiera deve essere sostituita con un'altra lamiera, con i rispettivi numeri della parte di ricambio:

EDIP 639.1E 531886

EDIP 939.1E 531887

