

Panherkenning raatvormige kookzones

EKWE 320 W/S

Bij een foutieve werking van de panherkenning is de oorzaak van de fout vaak de verbindingskabel voor de panherkenning tussen besturingsraat en kookzone.

De krimpverbinding van de AMP-stekker aan de kookzone moet gecontroleerd en eventueel extra vastgedrukt worden.

Voortaan worden deze verbindingen niet meer geperst, maar gelast.