

Ontstekingsproblemen kookzones

GM 630.0 (kookplaat email of roestvrij staal) met GEH en KEH

Bij de bovengenoemde kookplaten moet bij ontstekingsproblemen van de branders als volgt te werk worden gegaan:



De 3 bevestigingsschroeven van de brander na het vastschroeven een kwart tot halve slag draaien.

Daardoor verandert van geval tot geval de branderpositie, waarmee het ontstekingsprobleem is opgelost.