

EDIP 939.1 E en EDIP 639.1 E Halogeenlampen vervangen niet mogelijk

Bij de bovengenoemde modellen kan de klant de halogeenlampen niet zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven vervangen.

De oorzaak is een verkeerd geconstrueerde plaat. Deze plaat moet door een andere plaat met het volgende reservedelennummer worden vervangen:

EDIP 639.1E **531886**

EDIP 939.1E **531887**

