

Trabalhado por: D. Rutz
Data: 30.05.2007

Tel.: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743

P

Falha do fusível fino 200 mA

Se, nas electrónicas EEH / EEB / centro de cozinhar e placas de cozinhar vitrocerâmicas, o fusível fino 200 mA (**n.º pç. de repos. 537 480**) falhar sem motivo aparente, este fusível deve ser substituído por um fusível fino 1 AT (**n.º pç. de repos. 509 542**).