

Problemas de acendimento de zonas de cozinhar**GM 630.0 (placa de esmalte ou aço-inox) de GEH e KEH**

Nas placas acima mencionadas deve-se proceder como se segue se houver problemas de acendimento dos queimadores:



Soltar os 3 parafusos de fixação dos queimadores com um terço até meia rotação depois de os aparafusar bem.

Desta forma, em casos individuais é alterada a posição dos queimadores, o que resolve o problema de acendimento.