



Up = Upper contact of primary winding HT-transformer
Lo = Lower contact of primary winding HT-transformer

HERD ABGESCHALTET
TÜR GESCHLOSSEN

BL	Blau	1010	Magnetron	1080	Motor Drehteller	4000	Kontrollsystem
BLK	Schwarz	1030	Netzfilter	1120	Lampe Garraum	4090	Anzeige
BR	Braun	1040	Türschalter sekundär	1130	Sicherheitsthermostat	4120	Sicherung T10A
GY	Grau	1050	Türschalter Überwachung	1135	Sicherheitsthermostat	5000	HS Transformator
RD	Rot	1060	Türschalter primär	1610	Magnetron Temp. Sensor	6000	HS Diode
WT	Weiß	1070	Motor Lüfter	2000	HS Kondensator		
YW	Gelb						
Y/G	Gelb/Grün						

BLACK	Schwarz
DARK BLUE	Dunkelblau
DARK BROWN	Dunkelbraun
GREY	Grau
LIGHT BLUE	Hellblau
LIGHT BROWN	Hellbraun
ORANGE	Orange
RED	Rot
WHITE	Weiß
YELLOW/GREEN	Gelb-Grün

