

Die Fehlerausgabe erfolgt über die 7-Segment-Anzeige und die Ablauf-LEDs im Wechsel (Sekundenrhythmus).
Bei Geräten ohne 7-Segment-Anzeige erfolgt die Anzeige nur über die Ablauf-LEDs bzw. Tasten-LEDs (blinkend).

Fehlernummer	7-Segment-Anzeige	LED-Anzeige Ablauf/Tasten	Fehlerbeschreibung	Bemerkungen	Auswirkungen
1*	1	Schleudern	Wasserzulaufzeit > 4 min. - Aqua-Stop Fehler	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserhahn geschlossen • Siebe verstopft • Wasserdruck < 1 bar am Magnetventil 	Neustart möglich
2	2	Spülen	Heizzeit > 85 min.	<ul style="list-style-type: none"> • TS nicht erreicht • Heizkreis defekt • Unterspannung • Heizung verkalkt 	Ohne Heizung bis Programmende
3*	3	Schleudern+ Spülen	Abpumpzeit > 6 min.	<ul style="list-style-type: none"> • Niveau < 1 nicht erreicht • Geberanlage verstopft • W-Regler defekt • Pumpe defekt oder verstopft 	Programmabbruch
4*	4	Waschen	Unerwartetes Heizen	• Heizen auf einer Nichtheizposition	Bei ca. 95° - 100° C Programmabbruch
5	5	Waschen+ Schleudern	Unkontrollierter Motorhochlauf	• Kontrolle in jeder Programmposition z. B.: Triac-Kurzschluß	Mehrere Versuche - Programmabbruch
6*	6	Waschen+ Spülen	Fenster offen (nach Programmstart)	• wird nach 60 Sek. erkannt	Neustart möglich
7	7	Waschen+ Spülen+ Schleudern	Reserve		
8	8	Vorwäsche	Motor dreht nicht richtig - kein Tacho Signal	• Meldung, wenn bis zum Programmende keine Motordrehung	Mit Motoranlaufversuchen bis Programmende
9	9	Vorwäsche+ Schleudern	NTC-Unterbrechung	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelbruch • Bauteil 	Ohne Heizung bis Programmende
10	10	Vorwäsche+ Spülen	NTC-Kurzschluß		Ohne Heizung bis Programmende
11	11	Vorwäsche+ Spülen+ Schleudern	Reserve		
12	12	Vorwäsche+ Waschen	Störung Relais K5 oder K6	• Prüfung für Abschaltung bei Fehler 5	Programmabbruch
14	14	Vorwäsche+ Waschen+ Spülen	HES-Koppelmodul nicht erkannt	nur für HES Geräte: <ul style="list-style-type: none"> • Leitungsbruch • Bauteil 	Anzeige nur im Prüfprogramm

* Diese Störungen werden in den Waschprogrammen angezeigt, alle anderen Störungen nur im Kundendienstprüfprogramm