

EEB 6800.5

Feuchtigkeit hinter der Glasblende

Schlechte Bedienbarkeit der Elektronik durch Feuchtigkeit

Abhilfe in 2 Schritten

Schritt 1 - Abdichtung

1. Das Gerät ausbauen.
2. Das Gerät spannungsfrei machen.
3. Die beiden Schrauben der Abdeckung hinter der Bedienblende abschrauben und die Abdeckung abnehmen.
4. Die vier Schrauben der Geräterückwand abschrauben und die Rückwand abnehmen.
5. Die vier Schrauben der Abdeckung mit Querstromlüfterkanal abschrauben und die Abdeckung abnehmen.
6. Die Unterseite der Abdeckung nach oben drehen und die Dichtung (ET-Nr. 535565) auf die vordere Kante über die gesamte Gerätebreite aufkleben.
7. Die Abdeckung mit dem Querstromlüfterkanal wieder montieren. Die Dichtung befindet sich nun zwischen Bedienblenden-träger und Abdeckung.
8. Die Abdeckung hinter der Bedienblende wieder einbauen.
9. VDE 0701 Prüfung durchführen und das Gerät wieder einbauen.



Schritt 2 - Versiegelung

1. Die Backofentür ausbauen.
2. Den Spalt zwischen Glasschalterblende und dem Bedienblenden-träger von der Unterseite auf gesamter Blendenbreite mit Pactan (ET-Nr. 091580) versiegeln.

