

Zündprobleme Kochstellen

GM 630.0 (Muldenplatine Email oder Edelstahl) zu GEH und KEH

An den oben genannten Muldenplatten ist bei Zündproblemen der Brenner wie folgt zu verfahren:



Die 3 Befestigungsschrauben der Brenner nach dem Festschrauben um eine viertel bis halbe Umdrehung lösen.
Dadurch ändert sich in Einzelfällen die Brennerposition, womit das Zündproblem beseitigt ist.