

**EDG 6400.0****Softwarefehler der Elektronik während der Entkalkung**

Produktionswoche 04/2009 - 06/2009

Bessere Information für den Benutzer, nachdem der Dampfgarer blockiert ist, weil die Entkalkung nicht in der vorgesehenen Zeitspanne durchgeführt wurde.

**Fehlerbeschreibung**

In der Anleitung steht folgender Text:

"das Gerät erkennt automatisch, wenn eine Entkalkung notwendig ist. In diesem Fall leuchtet die Entkalkungsleuchte auf. Wird das Entkalken nicht durchgeführt, beginnt die Leuchte nach einiger Zeit an zu flackern. Wird das Entkalken dann immer noch nicht durchgeführt, blockiert das Gerät nach einigen Kochvorgängen komplett, die Entkalkungsleuchte leuchtet permanent und auf dem Display erscheint die blinkende Meldung "CAL". "

Die Elektronik der Version V1.1 zeigt jedoch nicht immer die Displaymeldung "CAL" nachdem das Gerät blockiert ist. Allerdings leuchtet die Entkalkungsleuchte ständig, und wenn der Benutzer dann das Gerät in Betrieb nehmen will erscheint die Meldung "CAL" auf dem Display.

Wenn der Benutzer die Entkalkung nach der ersten oder zweiten Warnung und jedenfalls bevor das Gerät blockiert durchführt, wird die verspätete Meldung nicht bemerkt und demzufolge auch nicht vermisst.

**Lösung**

Die Elektronik wurde verbessert und zeigt nun in jedem Fall nach dem Blockieren des Gerätes aufgrund von nicht durchgeführter Entkalkung, so wie in der Anleitung beschrieben, die Fehlermeldung "CAL" auf dem Display an.

Die neue Version V1.2 ist auf der Elektronik wie in der Abbildung dargestellt.

