



Einbau eines 140° C Sicherheitsthermostats

Betroffene Modelle: alle Modelle mit Grill


Einbau eines 140° C Sicherheitsthermostats in der Innenraumdecke des Einbaugeräts an der gleichen Stelle des Grillthermostats der Standgeräte. Grund dieser Änderung sind die Normanforderungen und im Falle einer Grillstörung die Sicherstellung eines Doppelschutzes des Kreises.



Thermostat 90°



Thermostat 140°



Ersatzteile

ET-Nr. 564005 - Thermostat 140°