



Grill funktioniert nicht

Betroffene Modelle: EMWG 1050.1; EMWG 1050.0

Im Störfall des Grillwiderstandes muss der Wert zwischen den Klemmen mit dem Ohmmeter überprüft werden. Der Widerstandswert sollte circa 33Ω betragen. Sollte gar kein Wert gemessen werden (offener Kreis), ist der Widerstand defekt. Außerdem können Sie auch den Durchgang der Thermostate überprüfen.



ET-Nr. 528913 - Grill Widerstand

ET-Nr. 564005 - Überhitzungsschutz

Thermostat 90 °C