

Mikrowellengeräte mit neuem Belüftungssystem



Betroffene Modelle: EMWG 8605.0

Beschreibung

Das Belüftungssystem wurde verbessert. Dadurch reduziert sich:

- die Temperatur im Komponententeil
- die Kondensatbildung im Innenraum

Das neue Belüftungssystem wird ab jetzt folgende Komponenten beinhalten:

Altes System	Neues System
1 = 527745 -Ventilatorhalterung 18/20	1 = 531526 - Ventilatorstütze 18/20 13 = 531527 - Filterstütze 18/20
4 = 564057 - Ventilatorpropeller - II	4 = 531528 - Ventilatorpropeller - III
	

Ersatzteile

ET-Nr. 531526 - Ventilatorstütze 18/20

ET-Nr. 531527 - Filterstütze 18/20

ET-Nr. 531528 - Propeller-III 18/20I

Austauschbarkeit

Das neue Belüftungssystem bedarf neuer Befestigungslöcher an der Rückwand des Mikrowellengerätes. **Somit darf das neue Belüftungssystem nicht in ein Mikrowellengerät mit dem alten Belüftungssystem eingesetzt werden!**

Das neue Belüftungssystem darf durch das alte ersetzt werden. Jedoch ist der umgekehrte Fall wegen der Positionierung der Befestigungslöcher an der Rückwand nicht möglich.