

Bearbeitung: U. Laarmann
Datum: 15.11.2005

Telefon: (0209) 401 732
Fax: (0209) 401 743



Neue Elektronik für KD930.0 / KD630.0

Da es bei den Dunsthauben KD930.0 / KD630.0 durch den Kurzschluß einer Glühlampe immer wieder zu Ausfällen der Elektronik mit der ET-Nr. 538146 gekommen ist, wurde eine neue Elektronik mit einer Vorsicherung (Träge 5A Abmessung (mm) 5x20, Durchmesser x Länge) entwickelt.

Bei einem Austausch, muss die Elektronik mit der ET-Nr. 531307 eingebaut werden.

Es darf auf keinen Fall wieder die Elektronik (ET-Nr. 538146) in das Gerät eingebaut werden!

Sollte es durch einen Kurzschluß zum Ausfall der neuen Elektronik (ET-Nr. 531307) kommen, muss zukünftig nur die Sicherung ausgetauscht werden. Die 5A-Sicherung hat die ET-Nr. 531357.