

Kohlefilter

**KD6250 / KD9250 / KD9350.0 / KD 12350.0 / IKD 9350.0 / IKD 12350.0 / IKDEM 12350.0 /
IKDEM 9350.0 / KDEM 12350.0 / KDEM 9350**

Bei Verwendung des Kohlefilters ZUB 612 (ET-Nr. 538022) kann es bei den oben genannten Dunst-
abzugshauben auf Grund der Bauform des Kohlefilters zu Problemen bei der Erfassung des Koch-
wrasens im Umluftbetrieb kommen (siehe Abb. 1).



Abb. 1: Einbausituation mit Kohlefilter ZUB 612

Als Ersatz müssen neue Fettfilter und Kohlefilter (Kohlefiltermatten) eingesetzt werden (Abb. 2).




Abb. 2: Fettfilter mit Kohlefiltermatte und Befestigungsbügel

Diese sind unter folgenden Ersatzteilnummern zu beziehen:

- ET-Nr. 543957 08087158 = Metallfettfilter inklusive Befestigungsbügel
- ET-Nr. 543958 03300491 = Kohlefilter

Die Befestigungsbügel sind nicht einzeln lieferbar.



Abb. 3: Einbausituation nach Einbau des neuen Fettfilters mit der Kohlefiltermatte