

**Leckage und Geräuschbildung - Gummiauslaß der Umwälzpumpe  
Modelle:IGV 645.0 / .1 / .2**

Kontrollieren Sie die Gummiverbindung zwischen Umwälzpumpe und Wanne auf mögliche Leckage und/oder Geräuschbildung. Das Pumpengehäuse ist ab sofort als Ersatzteil erhältlich, so dass nicht mehr der komplette Motor mit Pumpegehäuse ausgetauscht werden muss. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Abbildungen, um falsche Bestellungen zu vermeiden, besonders für die Geräte mit CESET Synchronmotoren für Dauer- und Wechselspülssystem. Auf dem Pumpengehäuse ist am Ende der Kodierung entweder ein "L" für Niederdruckpumpe oder ein "H" für Hochdruckpumpe zu sehen.

**LEISER MOTOR (Wechselspülen)**  
ET-Nr. 435 450**ASYNCHRONER MOTOR (Dauerspülen)**  
ET-Nr. 435 451**CESET SYNCRONER MOTOR  
(Wechselspülen)**  
ET-Nr. 435 452**CESET SYNCRONER MOTOR  
(Dauerspülen)**  
ET-Nr. 435 453