


NEUER DURCHLAUFERHITZER

Beschreibung

Ab der Seriennr. 424 ... (Juni 2004) wird schrittweise ein neuer Durchlauferhitzer bei allen Geschirrspülern eingeführt. Der neue Durchlauferhitzer ist dünner als der gegenwärtige, um damit die Zugänglichkeit zu vereinfachen. Die Leistungen werden dadurch nicht geändert.




Betroffene Modelle

Die Änderung betrifft alle 45 cm und 60 cm Modelle.

Betroffene Modelle

Als Ersatzteil werden nun auch ein neuer Y-Schlauch und ein externer Kollektor für alle diese Modelle geliefert:

Beschreibung	Neue ET-Nr.	Position	
Durchlauferhitzer	435 472	10	
Y-Schlauch	435 482	127	
Externer Kollektor	435 487	145	

Austauschbarkeit

Die neuen Teile sind einzeln mit denjenigen, die bei den Geräten vor der Modifikation verwendet wurden, nicht austauschbar.