


**Oberer Geschirrkorb schleift an der Außentür
neue Außentürdichtung ET-Nr. 426 976**

Wir informieren Sie, dass eine neue Außentürdichtung in alle ab März 2007 hergestellten 60cm Geschirrspüler (Seriennr. 710xxxxx) eingeführt wurde. Die Änderung besteht darin, daß die Lippe, die in Kontakt mit der Wannenwand kommt (siehe Abb), reduziert wurde.

Betroffene Modelle: Alle DIVA 60cm Modelle, deren PNC mit 911 9xx xxx beginnt.

**Ersatzteile**

	ET-Nr.
Alte Dichtung	426 367
Neue Dichtung	426 976

Austauschbarkeit

Bei technischen Eingriffen in Geräte mit Seriennummern vor 710xxxxx, wegen Interferenzen zwischen der oberen Korbschiene und der Außentürdichtung muss die neue Außentürdichtung verwendet werden.