


Neuer Steckplatz am Anschluss (Pos. 1) bei der Modulsteuerung ET.Nr. 436 022

Der Steckplatz rechts ist nicht mehr 4-fach ausgestanzt, sondern nur noch 2-fach.



Sollte der Stecker nicht mehr in die Position 1 (rechts) passen, so ist dieser in Position 2 aufzustecken.



