

Null-Grad Schublade zu kalt

Wegen der bei den Null-Grad Geräten aufgetretenen Problemen, hat die Fabrik einige Änderungen ab der Seriennr. 422xxxxxx vorgenommen, um diese Probleme, die die zu niedrige Temperatur in den Null-Grad Fächern betreffen, zu lösen.

Zwei Kits, (einer für das 4**** Kühlgerät und einer für den Cooler), wurden für die Geräte vor der oben genannten Seriennummer zusammengestellt. Infolgedessen weisen die vorherigen Modelle die gleichen Eigenschaften der neuen Modelle auf.

Die Sätze sollten je nach Modell wie folgt bestellt werden.

Datum	Modell	ET.-Nr. Kit
14.5.2004	IKEF 238-5	43 24 26
14.5.2004	IKEF 248-5	43 24 27

Kundendienstsatz für 0° ****

Menge	Beschreibung	ET-Nr.	Abb.
1	Neue Anzeigeelektronik	43 24 20	
1	Gitter, Weichdraht, Oberschublade	43 24 21	A
1	Gitter, Weichdraht, Unterschublade	43 24 22	B
1	Trenner, Weichdraht, Oberschublade	43 24 23	C
1	Schutzgehäuse, Luftdurchgang abgeändert	43 24 24	D
1	Polystyrolschirm abgeändert	43 24 25	E

Kundendienstsatz für 0° Cooler

Menge	Beschreibung	ET-Nr.	Abb.
1	Neue Anzeigeelektronik	43 24 28	
1	Gitter, Weichdraht, Oberschublade	43 24 21	A
1	Gitter, Weichdraht, Unterschublade	43 24 22	B
1	Trenner, Weichdraht, Oberschublade	43 24 23	C
1	Polystyrolschirm abgeändert	43 24 25	E

Austauschbarkeit

Der frühere Trenner der Oberschublade kann nicht mehr verwendet werden.

Abb. A




Abb. B



Abb. C



Abb. D



Abb. E



Null-Grad-Schublade zu kalt