

Probleme beim Thermostatwechsel bei Kühl-Gefriergeräten - Fertigungsstätte 80

Beim Thermostatwechsel *RANCO statt ATEA* oder *ATEA statt RANCO* muss der Anschlussblock am Thermostat um 90° Grad gedreht werden.

Dazu müssen die AMP-Stecker zuerst gelöst werden und nach dem Drehen des Anschlussblocks wieder an der richtigen Position eingesetzt werden. Die Kennzeichnung erfolgt auf dem Anschlussblock mit den Buchstaben R für RANCO oder A für ATEA

Bild 1. Atea-Thermostat



Bild 2. Ranco-Thermostat

