

Redacción: D. Rutz
Fecha: 30.05.2007

Tlfo: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743



Fallo del fusible para corrientes débiles 200 mA

Si fallara sin motivo aparente el fusible para corrientes débiles de 200 mA **(n° de rec. 537 480)** en las electrónicas EEH / EEB / centro de cocina y encimeras de vitrocerámica, hay que recambiarlo por un fusible para corrientes débiles 1 AT **(n° de rec. 509 542)**.