

Redacción: D. Rutz
Fecha: 30.05.2008

Tlfo: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743



Nueva placa de cierre y nueva puerta interior en los aparatos compactos de microondas

MODELOS AFECTADOS

EMWK 1050.0 - EMWG 1050.0 - MWGC 610.1


DESCRIPCIÓN

Las siguientes piezas han sido mejoradas con objeto de aumentar la estabilidad:


- Placa de cierre - longitud de palanca aumentada en 1 mm
- Marco interior de la puerta - reforzado en la anchura para garantizar un contacto duradero entre el soporte y el muñón durante el manejo. De este modo se garantiza que el soporte puede girar independientemente de la posición de la palanca

PROCEDIMIENTO

- La placa de cierre se pone en la posición de seguridad como consecuencia de un juego mutuo reducido entre el gancho y la placa de cierre.
A veces salta el resorte debido a que se mueve muy rápidamente de su posición.
 - PARADA del microondas durante el empleo normal debido a un funcionamiento inestable de los microinterruptores.
1. Recambiar la placa de cierre izquierda y derecha.



2. Recambie el marco interior de la puerta.
Se ha aumentado 1 mm la anchura del marco, y se ha reforzado la base.




Gracias a estas mejoras, la placa de cierre puede funcionar bien mecánicamente y está mejor estabilizada.

El gancho evita las posiciones extremas sin que la placa de cierre pueda llegar a la posición de seguridad en la que el gancho se descuelga. El gancho ha sido reforzado, con lo que se ha reducido el peligro de rotura.

Números de recambio

Marco interior N° de rec. 528949
Placa de cierre: N° de rec. 528927



RECAMBIABILIDAD

Las piezas pueden cambiarse de 1 a 1.