

Redacción: D. Rutz  
Fecha: 30.03.2007


Tlfo: (0209) 401 733  
Fax: (0209) 401 743



### El cesto superior roza con la puerta exterior nueva junta de la puerta exterior n° de rec. 426 976

Les informamos que se ha introducido una nueva junta de la puerta exterior en todos los lavavajillas fabricados a partir de marzo de 2007 (n° de serie 710xxxxx). La modificación consiste en la reducción del labio que entra en contacto con la pared de la cubeta (ver figura).

Modelos afectados: Todos los modelos DIVA 60cm, cuyo PNC comienza con 911 9xx xxx.



### Piezas de repuesto

	Ric.-N.
Guarnizione vecchia	426 367
Guarnizione nuova	426 976

### Possibilità di sostituzione

In caso di interventi tecnici su apparecchi con numero di serie precedente a 710xxxxx, a causa di interferenze tra il binario del cestello superiore e la guarnizione della porta esterna, deve essere utilizzata la nuova guarnizione per la porta esterna.