


## Juego de reequipamiento para cubetas de evaporador en frigoríficos incorporados (n°. de acc. 431827)

En casos extremos puede suceder que fluye más agua en la cubeta de la que puede evaporarse. La causa de ello puede venir dada por la situación de montaje, por una temperatura ambiente reducida, por una alta humedad del aire en conjunción con una alta frecuencia de uso, y por la introducción de grandes cantidades de alimentos húmedos sin empaquetar.

Para solucionar tales casos se posiciona un paño con equipamiento antibacterial dentro de la cubeta de evaporador, poniéndolo en contacto térmico con el condensador. Gracias a esta medida, la superficie de evaporación aumenta considerablemente.

### Instrucciones de reparación paño de evaporación



Fijar el paño 15 mm por encima del fondo de la cubeta de evaporador al condensador con ayuda de los sujetacables adjuntos.

La distancia tiene como efecto que el paño sólo entre en servicio cuando se produce una formación considerable de agua condensada.

La duración de la vida útil del paño disminuye.