

Responsable: D. Rutz
Date: 30.05.2007

Tel.: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743



Défaillance du fusible pour courant faible 200mA

Si, dans le cadre des électroniques EEH / EEB Centre de cuisson et Tables de cuisson vitrocéramiques, le fusible pour courant faible 200mA (**réf. pièce dét. 537 480**) devait présenter une défaillance sans raison valable, celui-ci doit être remplacé par un fusible pour courant faible 1 AT (**réf. pièce dét. 509 542**).