

Responsable: N. Kirchmair
Date: 30.05.2007

Tel.: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




Remplacement d'une résistance en acier, ancien modèle

Pour le remplacement d'une résistance en acier (réf. pièce dét. 564650 / 538252 / 160301 / 538628 / 564647), utiliser une nouvelle résistance en acier Hi-light 180mm avec des désignations de raccordement modifiées.

La nouvelle résistance en acier porte la réf. pièce dét. 160350.

Le contact chaleur résiduelle (hors tension) désignation S + H
Câble résistance désignation 2 + 4



Zone de cuisson vue arrière