

---

**GH506.0 / GH606.0/ GKH507.0****Problèmes de déclenchement de l'allumage électrique sur les appareils à gaz  
version 97**

A compter de janvier 1999, les appareils à gaz sur pieds seront équipés de nouveaux transfo d'allumage.

Ces transfos possèdent une tension d'allumage plus élevée et une fréquence élémentaire plus rapide.

Les problèmes d'allumage sont ainsi éliminés.

Les nouveaux transfos d'allumage sont disponibles dès à présent sous les références pièces détachées mentionnées ci-dessous:

GH 506.0	éf. PD. 53 67 70
GH 606.0	éf. PD. 53 67 68
GKH 507.0	éf. PD. 53 67 69

**Aspect à prendre en compte lors du montage:**

Le câble de mise à la terre fourni doit être emboîté sur la borne de terre du transfo d'allumage à l'aide d'un connecteur AMP de 6,3 mm et vissé sous la vis de serrage du transfo à l'aide de l'œillet.