

Traitement: Dieter Rutz
Date: 12.08.2005

Téléphone: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743




Concerne: **EMWG 9500.0 et EMWK 9500.0**
tous les appareils fabriqués avant semaine 05/13

Réclamation: **Le ventilateur de refroidissement se met automatiquement en marche après 10 minutes, la fonction Minuterie étant activée.**

Lorsque la fonction Minuterie est utilisée pendant plus de 10 minutes, le ventilateur de refroidissement se met automatiquement en marche.

Pour empêcher cela, l'EEPROM de la platine de commande KAG Réf. 531 318 a été pourvu d'une nouvelle version de logiciel.

La nouvelle version de logiciel est montée à partir de la semaine de production 05/13 dans tous les EEPROM des platines de commande. La date de production des platines est identifiée par l'autocollant sur l'EEPROM.



Dans cet exemple, la date de production de la platine est sem. 05-23
(05 = année, 23 = sem. 23)