
Nouvelle électronique KD930.0 / KD630.0

Puisqu'un court-circuit de l'une des lampes à incandescence des hottes aspirantes KD930.0/KD630.0 a régulièrement provoqué une panne de l'électronique Réf. 538146, une nouvelle électronique avec fusible de puissance (temporisation 5A (mm) 5x20, diamètre x longueur) a été développée.

Lors d'un remplacement, installer impérativement l'électronique Réf. 531307.

En aucun cas, ne réinstaller l'électronique (Réf. 538146) dans l'appareil !

Si, suite à un court-circuit, la nouvelle électronique (Réf. 531307) devait retomber en panne, il suffira à l'avenir, de ne remplacer que le fusible.
Le fusible 5A porte la Réf. 531357.