

**IKD1157.1E et KD957.1E - Usine 77****Des gouttes de graisse tombent du moteur dans la lampe halogène arrière**

Dans des conditions défavorables de service, il peut arriver, que des gouttes de graisse en provenance du moteur ventilateur tombent et pénètrent dans la lampe halogène arrière, puis l'endommagent.

Pour le cas où le conduit sortie d'air ne montre aucune anomalie ou, si une modification du conduit sortie d'air n'est plus possible, nous avons développé un capot en matière plastique Réf. Acc 531428.

Celui-ci se monte au-dessus de la lampe halogène arrière.

1. Démontez la lampe halogène.
2. Mettez en place le capot en matière plastique et
3. remontez la lampe halogène.

**Fig. 1 Capot en matière plastique****Fig. 2 Enlever la lampe halogène****Fig. 3 Après le montage**