


**KD12450.0 E et KD9450.0 E : Câble plat carbonisé**

Dans le cadre des hottes, il peut arriver que le câble plat (Réf. pièce dét. 56 54 77) entre l'électronique et l'unité de commande carbonise en fonctionnement continu de l'éclairage, dû à la chaleur dégagée par les lampes halogènes 60W/240V ; ceci entraîne des problèmes diffus de commande.

En cas de problème de ce genre, un kit de réparation peut être commandé sous la réf. pièce dét. 53 19 06. Ce kit prévoit le remplacement des lampes halogènes 60W/240V par des lampes halogènes 40W/240V, support lampe inclus.

Ancienne version avant démontage




Ancienne version après démontage




Pour le montage du nouveau support lampe, démonter d'abord le cache en verre. Ensuite, libérer les vis du support lampe et déconnecter le branchement électrique. Pour le montage du nouveau support lampe procéder dans l'ordre inverse.

Nouvelle version avant montage




Nouvelle version après montage



---

Ancienne version 240V/50Hz /60W



Nouvelle version 240V/50Hz/40W

