Responsable: D. Rutz Tel.: (0209) 401 733 Date: 12.10.1999 Fax: (0209) 401 743



# Problèmes de lavage


#### Lave-vaisselle électromécaniques 60 cm - nouvelle structure

Pour remédier aux problèmes de lavage dans le panier supérieur, veuillez vous conformer à la procédure ci-après, à respecter scrupuleusement lors du contrôle.

#### 1) CONTROLE DU MOTEUR

DISPOSITIF DE PURGE D'AIR BOUCHÉ AU NIVEAU DE LA VIS DE REJET D'EAU

- Remédiez au dysfonctionnement après en avoir déterminé la cause:
  - résidu de vaseline ou dépôt d'impuretés
  - mise en place incorrecte du joint torique de la pompe
  - installation incorrecte du moteur de la pompe (mise en place impropre dans le fond de l'appareil)




# 2) SET DE FILTRAGE

SET DE FILTRAGE INADAPTE (sans trou d'aération)

 Le filtre dépourvu de trou d'aération doit être remplacé par un filtre comportant un trou (réf. pièce dét. 420723).

Cette substitution doit être impérativement opérée sur tous les lave-vaisselle fabriqués entre février et juin 98 (n° de série 805... - 823).

 Veillez à ce que le maillage du filtre intérieur ne soit pas bouché.(nettoyez avec précaution ou remplacez le set de filtrage).



## 3) VANNE A FLOTTEUR

VANNE A FLOTTEUR INADAPTEE (avant la modification)

 La vanne doit être remplacée par la vanne réf. 426986 (de couleur blanche) fournie avec le kit.

Cette opération doit être impérativement effectuée sur tous les lave-vaisselle fabriqués avant décembre 98 (n° de série 853).






2/2 H7-410-03-20

## 4) ELECTRONIQUE

• L'électronique se monte dans le lave-vaisselle comme indiqué sur l'information technique **H7-410-03-19**.





## 5) BRAS GICLEURS

 Vérifiez que les bras gicleurs ne sont pas bouchés (gros restes d'aliments, etc.) et remplacez-les si besoin est (réf. pièce dét. 426815).

# 6) JOINT

 Contrôlez le joint et remplacez-le si besoin est (réf. pièce dét. 426811).





#### CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT

Le contrôle du bon fonctionnement s'effectue en suivant les étapes 1 à 6

- Positionnez le timer sur "D" (prélavage), exécutez une série de démarrages / vidanges et vérifiez le bon fonctionnement de la pompe d'évacuation.
- Le pompage est optimal lorsqu'au bout d'une phase de vidange de 60" le niveau d'eau stagnante se situe en deçà du rebord de la tour à filtres / de l'intérieur de la tour à filtre (voir schéma).

