


Couvercle modifié de la cheminée distributrice (moyeu d'hélice pour le bras gicleur inférieur) IGV 645.0/1/2

Pour les appareils plus anciens (antérieurs à la semaine de production 10/04), nous avons rencontré des problèmes avec les bras gicleurs qui touchaient le tuyau d'entrée. Pour les nouveaux appareils, le couvercle a été modifié en conséquence.

La réf. pièce détachée 434 773 reste inchangée.

Attention La fermeture à ressort du tuyau d'entrée est un raccord de type perdu. Pour éviter tout endommagement, le système (composé de couvercle, filtre et tuyau d'entrée) devrait être assemblé à l'extérieur de l'appareil. Ceci permet de vérifier plus facilement, si le raccord est correct. Une fois l'ensemble monté, ne pas effectuer un test trop puissant du point de raccord, afin d'éviter un décliquetage.

Couvercle modifié



Ancien couvercle



La version actuelle depuis le 08.09.2003 :

