


**Le panier supérieur frotte contre la porte extérieure
Nouveau joint de porte extérieure Réf.: 426 976**

Nous vous informons qu'un nouveau joint de porte extérieure a été introduit dans tous les lave-vaisselle 60 cm (N° de série 710xxxxx) fabriqués à partir de mars 2007. La modification apportée est la réduction de la taille de la lèvre qui entre en contact avec la paroi de la cuve (cf. ill.).

Modèles concernés: tous les modèles DIVA 60cm, dont le PNC commence par 911 9xx xxx.

**Pièces de rechange**

| | ET-Nr. |
|---------------|---------|
| Ancien joint | 426 367 |
| Nouveau joint | 426 976 |

Remplacement

En raison des interférences qui surviennent entre le rail de panier supérieur et le joint de porte extérieure, le nouveau joint de porte extérieure doit être utilisé dans le cadre de toutes les interventions techniques sur les appareils dont le numéro de série est antérieur à 710xxxxx.