

Tiroir zéro degré trop froid

Suite aux problèmes rencontrés sur les appareils à zéro degré, l'usine a procédé à certaines modifications à partir des numéros de série 422xxxxxx en vue de régler les problèmes concernant la température trop basse dans les compartiments à zéro degré.

Deux kits (l'un pour le freezer 4**** et l'autre pour le réfrigérateur) ont été réalisés pour les numéros de série indiqués ci-dessus. Par conséquent, les modèles précédents présentent les mêmes propriétés que les nouveaux modèles.

Voici comment commander ces kits, en fonction du modèle.

Date	Modèle	N° pièce détachée
14.5.2004	IKEF 238-5	43 24 26
14.5.2004	IKEF 248-5	43 24 27

Kit service après-vente pour 0° ****

Quantité	Description	N° pièce détachée	Fig.
1	Nouveau système électronique d'affichage	43 24 20	
1	Grille, fil de fer souple, tiroir supérieur	43 24 21	A
1	Grille, fil de fer souple, tiroir inférieur	43 24 22	B
1	Cloison, fil de fer souple, tiroir supérieur	43 24 23	C
1	Boîtier de protection, passage de l'air modifié	43 24 24	D
1	Ecran en polystyrène modifié	43 24 25	E

Kit service après-vente pour 0° Cooler

Quantité	Description	N° pièce détachée	Fig.
1	Neue Anzeigeelektronik	43 24 28	
1	Grille, fil de fer souple, tiroir supérieur	43 24 21	A
1	Grille, fil de fer souple, tiroir inférieur	43 24 22	B
1	Cloison, fil de fer souple, tiroir supérieur	43 24 23	C
1	Ecran en polystyrène modifié	43 24 25	E

Interchangeabilité

L'ancienne cloison du tiroir supérieur n'est plus utilisable.

Fig. A




Fig. B



Fig. C



Fig. D



Fig. E



Tiroir zéro degré trop froid