

Problèmes lors du remplacement du thermostat Réfrigérateurs/congérateurs – Site de fabrication 80

Lors du remplacement du thermostat *RANCO* à la place de *ATEA* ou *ATEA* à la place de *RANCO*, le bloc de connexion sur le thermostat doit être tourné de 90°.

Pour cela, les prises AMP doivent d'abord être libérées et, une fois le bloc de connexion tourné, de nouveau être mises en place dans la bonne position. L'identification se fait sur le bloc de connexion par les lettres R pour *RANCO* ou A pour *ATEA*.

Fig. 1 – Thermostat ATEA



Fig. 2 – Thermostat RANCO

