

Bruits de circulation du fluide frigorigène dans IKEF308-5Z3

Pour les appareils IKEF308-5Z3 PNC 925703xxx (voir tabl. A) jusqu'au N° de série 626xxxxxx, des bruits importants de flux du gaz frigorigène ont été constatés dans le compartiment réfrigérateur ou le compartiment 0° C.

Pour supprimer ce problème il a été nécessaire de remplacer le condensateur et la quantité de fluide frigorigène et ce, à partir du N° de série 627xxxxxx.

Modification de la quantité de remplissage :

	jusqu'à 626xxxxxx	à partir de 627xxxxxx
Compartiment réfrigérateur/ 0° C	36 g	38 g
Compartiment congélateur	42 g	38 g

Remarque La modification a été introduite étape par étape en production avec ELC. Les appareils de la gamme 2006 dont la plaque signalétique indique 38g sont déjà équipés du nouveau condensateur.

En cas de réclamations clients concernant des bruits importants au niveau des appareils équipés de l'ancien condensateur et mentionnés dans le tableau A, le composant suivant doit être utilisé pour la modification citée ci-dessus :

Réf. pièce détachée	Désignation	Position dans l'illustration
433726	Condensateur	101 (voir page 2)

Comment effectuer la modification :

1. S'assurer que le PNC de l'appareil bruyant est mentionné dans le tabl. A et vérifier que l'appareil est équipé d'un ancien condensateur (quantité de remplissage sur la plaque signalétique).
2. Sortir l'appareil de la niche d'encastrement.
3. Couper l'alimentation de courant.
4. Sectionner le conduit de l'ancien condensateur.
5. Sortir l'ancien condensateur.
6. Couper les conduits des 2 hygromètres à cartouche et les remplacer par 2 conduits neufs.
7. Mettre le nouveau condensateur en place.
8. Raccorder les conduits au nouveau condensateur.
9. Remplir à nouveau les circuits réfrigérants en respectant la nouvelle quantité de gaz (38g pour les deux compartiments).
10. Rebrancher l'appareil au secteur et le replacer dans la niche d'encastrement.
11. Une fois le travail terminé, corriger la quantité de gaz sur la plaque signalétique par la nouvelle valeur (38g pour les deux compartiments).

Modèles concernés (Ttabl. A)

PNC	Date	Modèle
92570365900	20050311	IKEF308-5Z3

