

Redazione: D. Rutz
Data: 31.10.2006


Tel.: (0209) 401 733
Fax: (0209) 401 743



EKE 60.2M

Sostituzione del Touch-Control ricambio N° 564525 vecchio con il ricambio N° 5318090

Sul Touch-Control (ricambio N° 531809) sono stati modificati gli attacchi 30 e 31, per cui gli attacchi dei cavi sono troppo corti. Occorre sostituire anche il fascio di cavi allegato. Una volta effettuata la riparazione è obbligatorio eseguire un controllo come previsto dalla norma VDE 0701.



I diagrammi per EKE 60.2 (01-113214 e 01-123454) sono disponibili nell'Internet.

Heizklemme	terminale riscaldamento
Gehäuse	carcassa
grün/gelb	verde / giallo
weiß	bianco
blau	blu
schwarz	nero
braun	marrone
grau	grigio
violett	lila
Kabelbinder grün	connettore cavo verde
Kabelbinder schwarz	connettore cavo nero
Kabelbinder blau	connettore cavo blu