

---

**GH506.0 / GH606.0/ GKH507.0****Problemi di accensione del dispositivo elettrico di accensione negli apparecchi a gas fissi '97**

A partire dal mese di gennaio 1999, gli apparecchi a gas fissi riceveranno in dotazione dei nuovi trasformatori di accensione.

Questi trasformatori possiedono una maggiore tensione di accensione e una frequenza più elevata.

Questo per escludere problemi di accensione.

A partire da subito sono disponibili i seguenti trasformatori, che si possono ordinare con il numero di ricambio indicato di seguito:

GH 506.0	ric. num.	53 67 70
GH 606.0	ric. num.	53 67 68
GKH 507.0	ric. num.	53 67 69

**Durante il montaggio fare attenzione:**

Il cavo di collegamento a terra allegato, deve essere inserito nel morsetto di terra del trasformatore di accensione per mezzo di una spina AMP da 6,3 mm e deve essere fissato sotto la vite di fissaggio del trasformatore di accensione per mezzo dell'occhiello annullare.